

教育・技術第11-21号
平成23年11月18日

各 自動車整備振興会 御中

社団法人 日本自動車整備振興会連合会
教育・技術部長 渡辺 伸三

国土交通省自動車局からのお知らせについて

前略 国土交通省自動車局より「(株) オートボックスセブンによる自主改善の実施について」の情報提供がありましたのでお知らせ致します。

草々

○情報提供内容

(株) オートボックスセブンによる自主改善の実施について (至急展開)

平成23年11月11日、(株) オートボックスセブンより、同社が販売している後付パーツ(地上デジタルテレビチューナーの操作用リモコン受光部)が不適切に取付けられ、調査の結果、これが保安基準に抵触する旨の報告があり、この度、同社が当該部品の自主改善を実施する旨、当省に報告がありました。(平成20年5月26日に(株)三菱自動車からも同様のリコール届出がされております。)当該不適切な取り付けは保安基準に抵触するもので、添付の改善措置がされないまま完成検査、保安基準適合証交付を行うことは、法令違反となりますのでお知らせ致します。

同社においては、ユーザー等へ改善措置等を行うこととしておりますが、貴局管内の指定工場、認証工場が誤って(保安基準により貼付は認めら、保安基準適合であると。)作業を行わないよう、管内運輸支局(検査登録事務所含む。)、関係団体等へ周知するとともに併せて運輸支局、関係団体等から指定工場、認証工場に対して、注意喚起をお願い致します。

以上

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成23年11月11日

(株) オートボックスセブンによる自主改善の実施について

株式会社オートボックスセブンから、同社が後付け部品として販売及び取付けした地上デジタルテレビチューナーにおいて、操作用リモコン受光部が誤った位置に取付けられていることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

| | |
|----------------|---|
| 自主改善開始日 | 平成23年11月11日 |
| 不具合の内容 | 後付け部品として販売及び取付けした地上デジタルテレビチューナーにおいて、操作用リモコン受光部が前面ガラスに貼付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しない。 |
| 改善の内容 | 全車両、前面ガラスに貼付けられたリモコン受光部を適切な位置に移設する。 |
| クレーム件数 | 1件 |
| 事故の有無 | なし |
| 使用者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者にダイレクトメール及び電話により通知する。 ・(株) オートボックスセブンホームページへの掲載。 ・全店舗の店頭においてポスターによる告知を行う。 |

| 対象の製品名 | 品番 (型式) | 自主改善対象製品の取付け期間 | 自主改善対象数 |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---------|
| 三菱電機 (株) 地上デジタルTVチューナー | TU-300D TU-30DK | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 1,009 |
| パナソニックカーエレクトロニクス (株) 地上デジタルTVチューナー | TU-DTV30 TU-DTV40 TU-DTV50 TU-DTV60 TU-DTX600 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 1,870 |
| パイオニア (株) 地上デジタルTVチューナー | GEX-P90DTV GEX-700DTV GEX-900DTV | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 1,179 |

| 対象の製品名 | 品番（型式） | 自主改善対象製品の 取付け期間 | 自主改善 対象数 |
|--|---|---------------------------|-------------|
| 中発販売（株） 地上デジタルTVチューナー | LV-DV1100 DTM420Z | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 161 |
| アルパインマーケティング （株） 地上デジタルTVチューナー | TUE-T220 TUE-T330 TUE-T440 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 458 |
| （株）慶洋エンジニアリング 地上デジタルTVチューナー | AN-T008、AN-T03D AN-CH01D | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 710 |
| （株）トライウィン 地上デジタルTVチューナー | DTF-7500S DTF-7600 DTF-9000 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 1,075 |
| （株）ミラリード 地上デジタルTVチューナー | 1SEG-04、1SEG-05 1SEG-06、FSEG-01 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 1,359 |
| 三洋電機コンシューマエレクトロニクス（株） 地上デジタルTVチューナー | NVP-DTS10 NVP-DTA16NF NVP-DTA19NF NVP-DTA19NFA | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 1,044 |
| 太陽通商（株） 地上デジタルTVチューナー | DTW1000 WGA8000 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 341 |
| （株）ジェイ・ヴォックス 地上デジタルTVチューナー | DG-DT01 DG-DA12 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 318 |
| （株）アイ電子 地上デジタルTVチューナー | XMDTS-1 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 86 |
| （株）ペアリング 地上デジタルTVチューナー | PLDT003 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 45 |
| （株）JVCケンウッド 地上デジタルTVチューナー | KNA-DT1 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 40 |
| （株）日立オートパーツ&サービス 地上デジタルTVチューナー | HTX-D1 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 47 |
| （株）シルバーアイ 地上デジタルTVチューナー | TD-1S2 | 平成20年1月1日～ 平成23年10月15日 | 41 |
| | | 合 計 | 9,783 個 |

問い合わせ先

（株）オートバックスセブン お客様相談部

住所 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲チャンネルフロント

TEL 0120-890-522（受付時間 09:00～12:00、13:00～17:30）


不具合箇所説明図



不具合発生箇所

リモコン受光部

<車内から見た図>



連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>


リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 20 年 5 月 26 日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------------|
| リコール届出番号 | 2109 | リコール開始日 | 平成 20 年 5 月 27 日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 窓ガラス(前面ガラス) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 地上デジタルテレビ受信機を装着した特別仕様車において、当該受信機用リモコンの受光装置が前面ガラスに貼付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しない。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、前面ガラスに貼付けられたリモコン受光装置を移設する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 関連会社からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2109 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----|----------|----------|--|-------------|-------|
| 三菱 | DBA-CV5W | デリカ | CV5W-0103849 ~ CV5W-0113730 平成 19 年 12 月 19 日 ~ 平成 20 年 4 月 7 日 | 2,694 台 | 特別仕様車 |
| | (計 1 型式) | (計 1 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 12 月 19 日 ~ 平成 20 年 4 月 7 日 | (計 2,694 台) | |

改善箇所説明図



地上デジタルテレビ受信機を装着した特別仕様車において、当該受信機用リモコンの受光装置が前面ガラスに貼付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しない。

改善の内容

全車両、前面ガラスに貼付けられたリモコン受光装置を移設する。

注：図中の 内は移設部品を示す。

識別：運転席ドア側ドアチェッカー取付けボルト（上側）に、白または黄色のペイントを塗布する。

リコール対象車の主要諸元

| 車名 | 型式 | 通称名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式 (総排気量(CC)) | 備考 |
|----|----------|-----|-------|-----------|----------------------|-------|
| 三菱 | DBA-CV5W | デリカ | 普通・乗用 | ステーションワゴン | 4B12 (2,359) | 特別仕様車 |